

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ
для подготовки новых рабочих по профессии 18494 «Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике»
2-го разряда

Срок обучения 4 месяца

№ п/п	Курсы, предметы	Количество часов
1	Теоретическое обучение	224
	1.1. Общетехнический курс	88
	1.1.1. Электроматериаловедение	20
	1.1.2. Электротехника	22
	1.1.3. Допуски и технические измерения	22
	1.1.4. Чтение чертежей	4
	1.1.5. Охрана труда, промышленная безопасность и пожарная безопасность	20
	1.2. Специальный курс	136
2	Производственное обучение	440
	Консультации	8
	Квалификационный экзамен	8
	Итого:	680